



Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 103, 295022 тел. (0652) 55-09-10, факс (0652) 27-56-17

Отделение надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР
ГУ МЧС России по Республике Крым
ул. Промышленная, 7, г. Саки, 296500 тел. (06563) 2-66-40, тел./факс (06563) 3-14-24, E-mail: sakiditb@mail.ru

Заключение №4

о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности

в период с 09 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. «28» февраля 2017 г. проведено
обследование документов и объекта защиты, заявителя Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Колосок» села
Добрушино Сакского района Республики Крым
наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного по адресу: 296510, Российская Федерация, Республика Крым,
Сакский район, село Добрушино, улица Виноградная, дом 5

Вывод по результатам обследования: **Соответствует обязательным
требованиям пожарной безопасности.**

объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Настоящее заключение выдано: Муниципальному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению «Колосок» села Добрушино Сакского района
Республики Крым, ИНН 9107005135, ОГРН 1159102004269
полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН.

Начальник ОНД по г.Саки и Сакскому району
капитан внутренней службы
Лукияненко И.Н.

«28» февраля 2017 г.



* - место печати органа ГПН



**Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым**
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 103, 295022 тел. (0652) 55-09-10, факс (0652) 27-56-17

**Отделение надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР
ГУ МЧС России по Республике Крым**
ул. Промышленная, 7, г. Саки, 296500 тел.(06563) 2-66-40, тел./факс (06563) 3-14-24, E-mail: sakiditb@mail.ru

**АКТ обследования № 4
по результатам рассмотрения заявления**

«28» февраля 2017 г.

г. Саки
(место составления акта)

15 ч. 00 мин.

Главным специалистом ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ст. лейтенантом внутренней службы Конивец П.А.

(должность, фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) проводящего (-их) обследование, рассматриваемого (-их) заявления)

в период с 09 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. «28» февраля 2017 г. проведено обследование документов и объекта защиты заинтересованного лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Колосок» села Добрушино Сакского района Республики Крым.

(наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного по адресу: Республика Крым, Сакский район, с Добрушино, ул.Виноградная, д. 5 при обследовании совместно с заведующей МБДОУ «Колосок» с Добрушино Федоровой В.И. и другими ответственными лицами

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество заинтересованного лица, работников присутствовавших при проведении обследования; фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Колосок» села Добрушино Сакского района Республики Крым размещено по адресу: Сакский район, с с.Добрушино, ул.Виноградная, дом 5. Класс функционального назначения Ф 1.1. Детский сад размещен в корпусе здания общей площадью 1559,3 м² из которых эксплуатируется детским садом 120 м². В помещении детского сада эксплуатируются следующие помещения - подсобные помещения, спальное помещение, игровая, раздевалка, кабинет медсестры, лазарет и санузлы. Второй этаж, подвальное помещение и правое крыло детского сада не эксплуатируется. Освещение в помещении электрическое, отопление в группах отсутствует, вентиляция естественная. Территория ограждена. Корпус детского сада представляет собой двухэтажное здание, II-степени огнестойкости, стены выполнены из альминских блоков, перегородки из кирпича, кровля рубероид на мягкой стяжке.

Приказом назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте защиты. Разработана общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности. В помещениях имеются первичные средства пожаротушения (7 – огнетушителей). Объект обеспечен наружным противопожарным водоснабжением.

Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степени огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая (функциональное назначение) объекта защиты (зданий и помещений), расположенных на территории объекта защиты, количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основными характеристика систем противопожарной защиты и выполненные расчетные мероприятия)

№ п/п	Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1.	Не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации при пожаре в помещениях объекта защиты;	ст. 83, ст.84 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (далее – «Регламент»), приложение А, п.А4 Свод правил.

		Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. СП 5.13130.2009; СПЗ.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией»
2.	Внутреннее противопожарное водоснабжение находится в неисправном состоянии. Пожарные краны не укомплектованы пожарным стволом, пожарным рукавом и вентилем для открывания пожарного крана;	п.55 п.57 Правил противопожарного режима в РФ утв.Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390
3.	Допускается эксплуатация электрических светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника в подсобных помещениях;	п.42 (в) «Правил»;
4.	Отсутствует пожарный щит, укомплектованный в полном объеме пожарно-техническим оборудованием, в соответствии с требованиями.	Приложение №6 п. 481, п.482 «Правил»
5.	Двери, установленные на путях эвакуации из помещения группы (первого этажа) открываются не по направлению эвакуации;	п.4.6.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы», п.36 (ж) «Правил»
6.	Двери, электрощитовой в детском дошкольном учреждении не имеют предел огнестойкости не менее EI 30, не установлены противопожарные двери 2-го типа.	п. 6.8.19 СП2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты
7.	Лестничные марши, клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации не оборудованы эвакуационным (аварийным) освещением с подключением к источнику питания, не зависящему от источника питания рабочего освещения;	п.43 «Правил», ст.82 п.9, ст.84 п.4 «Регламента»;
8.	Не проведена проверка наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытания;	п.24 «Правил»;

С актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, лиц присутствовавших при проведении обследования)

« _____ » февраля 2017 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию акта получил:

(подпись)

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, лиц присутствовавших при проведении обследования)

« _____ » февраля 2017 г.

Вывод по результатам обследования:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Колосок» села Добрушино Сакского района Республики Крым соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности.

Обследование проводил:

**Главный специалист ОНД по г.Саки и Сакскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» февраля 2017 г.

(подпись)

П.А. Конивец

